


CASCO DE SEGURIDAD **INSTRUCCIONES DE USO**

EU examen tipo realizado por: **C€**2849 INSPEC internacional BV,

Beechavenue 54-62 1119 PW.Schiphol-Rijk, Países BajosE2849

La garantía de calidad del proceso de producción es supervisada por INSPEC International BV, CE2849



C€2849

INTRODUCCIÓN

Este casco está diseñado para proporcionar protección para la cabeza según la norma europea: EN397:2012+A1:2012 y EN 50365:2002 del Reglamento EPI (UE) 2016/425.

Este casco de seguridad industrial ofrece protección al usuario contra objetos que caen provocando lesión cerebral, fractura de cráneo y permitiendo un aislamiento eléctrico limitado en condiciones de uso. Los límites eléctricos de este casco han pasado la siguiente prueba:

Clase del casco	Prueba de voltaje / Kv rms	Maxima prueba de corriente /mA rms	Resistencia test de voltaje / kV rms
0	5	3.5	10

Este casco de seguridad debe colocarse correctamente de acuerdo con las instrucciones dadas para garantizar un ajuste y una protección adecuados.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTE CASCO. **MONTAJE Y AJUSTE:**

Para una protección adecuada, este casco debe estar ajustado al tamaño de la cabeza del usuario.

* Instalación del arnés en la carcasa:


- Voltee la carcasa del casco de seguridad boca abajo, coloque el arnés dentro de la carcasa del casco de seguridad y asegúrese de que el lado de la almohadilla para la frente mire hacia la visera.
- Inserte la pestaña en la ranura de la pestaña respectiva. Empuje la pestaña firmemente hasta que encaje en su lugar. Repita esta acción para cada pestaña.

* Ajuste de la correa:

- Bloqueo: Inserte la hebilla de la correa derecha en la lengüeta de la correa izquierda. Tire hacia abajo de la correa derecha para bloquearla.
- 2. Liberación: presione la hebilla de bloqueo de la correa derecha para liberarla.

* Ajuste de tamaño según el tipo:

- Trinquete: gire la perilla del trinquete en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la banda para la cabeza se abra al tamaño más grande. Colóquese el casco en la cabeza. Gire la perilla del trinquete en el sentido de las agujas del reloj hasta que la banda para la cabeza quede cómoda. NO APRIETE DEMASIADO. (Figura X)
- Hebilla: presione la hebilla para aflojar la correa de la nuca. Ajuste la correa de la nuca para adaptarse al tamaño de la cabeza. Suelte la hebilla para bloquear la correa de la nuca. (Figura Y)
- Pinlock: Retire el pasador del orificio en la correa de la nuca. Ajuste la correa de la nuca para adaptarse al tamaño de la cabeza. y hasta cómodo. Inserte el pasador en el orificio para bloquear. (Figura Z)



Ajuste de altura de uso:

NO quite el arnés cuando ajuste la altura. El arnés tiene dos posiciones verticales: alta y baja. Para cambiar la altura de uso de la posición baja a la posición alta, extraiga las clavijas de la ranura inferior e insértelas en la ranura superior. Misma acción para cambiar la altura de uso de mayor a menor.

Limpieza, desinfección y mantenimiento:

Si el casco se ensucia o se contamina (aceite, alquitrán, pintura, etc.), en particular la superficie externa, debe limpiarse cuidadosamente por fuera de acuerdo con las recomendaciones a continuación.

- 1. Por favor revise regularmente la carcasa, la capa protectora y el arnés, cuando estas áreas estén sucias, límpielas con un detergente suave neutro y agua a 60 °C (140 °F).
- 2. Para desinfección, empape el paño limpio en agua diluida mezclada con alcohol al 75% y use este paño para limpiar el casco.
- 3. Mantenga el casco en la caja de embalaje original y guárdelo en un lugar seco y ventilado. Conservado en el rango (20+15)°C. No guarde el casco directamente a la luz del sol. Durante el transporte, el casco se empaquetará con plástico y se colocará en la caja de embalaje original para evitar impactos.

NUNCA ALTERE NI MODIFIQUE LA CARCASA O EL ARNÉS.

Inspeccione el casco de seguridad y el arnés con regularidad. Compruebe si hay grietas, correa deshilachada y cualquier signo de daño antes de cada uso.

Reemplace el casco de seguridad de inmediato si nota cualquier signo de desgaste, daño, abuso o degradación ambiental. Si el casco de seguridad ha sufrido un fuerte golpe (impacto), deséchelo.

Advertencia: El casco está hecho para absorber la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o daños en la carcasa y el arnés, y aunque tal daño puede no ser evidente, cualquier casco sujeto a un impacto severo debe ser reemplazado. El usuario debe ser consciente del peligro de modificar o eliminar cualquiera de los componentes originales del casco, de forma distinta a la recomendada por el fabricante. Los cascos no se deben adaptar con el fin de colocar accesorios de ninguna manera no recomendada por el fabricante. No aplique pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco. Este casco ha sido probado a muy baja temperatura -30°C. Este casco aislante eléctricamente no se puede utilizar solo y es necesario el uso de otros equipos de protección aislantes según los riesgos que implique el trabajo. Los cascos aislantes no deben utilizarse en situaciones en las que exista un riesgo que pueda reducir parcialmente sus propiedades aislantes. Período de uso: durante el uso normal, la vida útil es de 3 años.

(La información del usuario y la Declaración de conformidad de la UE se entregan con cada EPI en un embalaje comercial-)

Significado del marcaje:

NTA= Modelo EN50365/EN397 = Normativa

ABS = Material carcasa

52-63cm = Tamaño

MA

= Logo fabricante



= Símbolo electrico



Año de fabricación

. Mes de fabricación ₋30°C = Muy baja temperatura

Nombre del fabricante: TECNOLOGÍA NICETY ZHEJIANG CO., LTD Cuerpo notificado:

Número de organismo notificado: 2849 INSPEC internacional BV, Beechavenue 54-62 1119 PW. Schiphol-Rijk, The Países Bajos